

CXS Brita Black

3440 001 800 00



EN 21420, EN 388



CAT II

CZ Pletené bezešvé rukavice, dlaně a prsty povrstveny polyuretanem, pružná manžeta. **Doporučené aplikace:** automobilový průmysl, elektronika, logistika, skladování, lehké montáže.

SK Pletené bezšvové rukavice, dlane a prsty potiahnuté polyuretánom, pružná manžeta. **Odporúčané použitie:** automobilový priemysel, elektronika, logistika, skladovanie, ľahká montáž.

EN Knitted seamless gloves, palm and fingers coated by polyurethane, elastic cuff. **Recommended application:** automotive, electronics, logistics, warehouse, light assembly.

PL Bezszywowe dziane rękawice, w połowie powlekane poliuretanem, elastyczny mankiet. **Zalecane zastosowanie:** przemysł samochodowy, elektronika, logistyka, magazyn, lekki montaż.

	Materiál podšívky Podšívkový materiál Liner material Materiał podszewki	Materiál povrstvení Povlakový materiál Coating material Materiał powlekania	Styl povrstvení Štýl povlaku Finishing Styl powlekania	Úpletová väzba Úpletová väzba Gauge Splot dzianiny	Délka rukavice Dĺžka rukavice Glove's length Długość rękawicy	Velikost Veľkosť Size Rozmiar	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Balení Balenie Packaging Opakowanie	Karton Kartón Carton Karton
CZ	100 % polyester	polyuretan	povrstvení dlaně a prstů	13	22 - 26 cm	5" - 11"	1 pár	12 párů	240 párů
SK	100 % polyester	polyuretan	povrstvenie dlane a prstov	13	22 - 26 cm	5" - 11"	1 pár	12 párov	240 párov
EN	100% polyester	polyurethane	palm and fingers coated	13	22 - 26 cm	5" - 11"	1 pair	12 pairs	240 pairs
PL	100% poliester	poliuretan	powlekane w połowie	13	22 - 26 cm	5" - 11"	1 para	12 par	240 par



pružná manžeta
pružná manžeta
elastic cuff
elastyczny mankiet



Vysvětlení piktogramů / Vysvetlenie piktogramov / Explanation of pictograms / Wyjaśnienie piktogramów

NÁROČNOST / NÁROČNOSŤ / DIFFICULTY / WYMAGANIA



Lehká náročnost

Ľahká náročnosť

Lightly demanding

Niskie wymagania

- lehké práce a manipulace s malými díly

- ľahšia práca a presná práca s malými dielmi

- light work and handling of small parts

- lekka praca i praca z małymi częściami

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ / PRACOVNÉ PROSTREDIE / WORK ENVIRONMENT / ŚRODOWISKO PRACY



Sucho a běžná špína

Sucho a bežná špina

Dryness and common dirt

Suchość i zwykle zabrudzenia

- pracovní prostředí bez výskytu vlhkosti v podobě olejů, vody, maziv či tuků

- pracovné prostredie bez výskytu vlhkosti v podobe olejov, vody, maziv či tukov

- environment without the presence of moisture in the form of oils, water, lubricants or fats

- środowisko bez obecności wilgoci w postaci olejów, wody, smarów czy tłuszczów

